

# Welding 4.0 – Générateurs de soudage multiprocédés MIG/MAG



## Nous vous présentons le Titan XQ Welding 4.0 – l'avenir du soudage

#### Explorez la nouvelle dimension – bienvenue dans l'univers Welding 4.0 d'EWM.

L'avenir du soudage professionnel est connecté, répondre tôt ou tard. Avec le nouveau générateur de soudage multiprocédés MIG/MAG Titan XQ et le système de gestion du soudage Welding 4.0 ewm Xnet, EWM fournit la solution idéale pour les entreprises de soudage - un investissement d'avenir de premier ordre







## Aperçu du système

**Sommaire** Page

#### Générateur de soudage multiprocédés MIG/MAG Titan XQ puls

6-13 Modèles

Titan 350 XQ puls 350 A (100 % FM) Titan 400 XQ puls 400 A (80 % FM) Titan 500 XQ puls 500 A (80 % FM) Titan 600 XQ puls 600 A (40 % FM)

- Refroidissement à l'eau ou au gaz
- Décompact avec dévidoir séparé



**Dévidoir Titan Drive XQ** 

14-17



#### Torche de soudage PM

18-21

Torche standard et fonctionnelle avec ou sans affichage graphique et éclairage LED du point de soudage







RD2 X



2U/DX





**Sommaire** Page

#### Concept d'utilisation graduel tourné vers la pratique









Expert XQ 2.0

HP-XQ

LP-XQ

#### Procédés de soudage innovants

- 32-53

L'arc optimal pour tous les cas d'application MIG/MAG :

- forceArc / forceArc puls Arc puissant avec pénétration profonde
- wiredArc/ wiredArc puls arc puissant avec stabilisateur de pénétration grâce à une régulation dynamique du fil
- rootArc / rootArc puls pour le soudage de racine parfait
- coldArc / coldArc puls apport thermique minimal pour le soudage de tôles minces
- Positionweld pour le soudage dans les positions difficiles
- Arc pulsé et standard

soudage TIG et à l'électrode enrobée, gougeage

Système de gestion du soudage Welding 4.0 ewm Xnet











**Options, accessoires** 







Caractéristiques techniques

**- 74-75** 

## Titan XQ – une machine qui a du caractère Configuration individuelle jusque dans le détail pour tous les besoins

#### Vos souhaits deviennent réalité

Un soudage aussi divers que la vie. Chaque utilisateur a des attentes différentes quant à son générateur de soudage. Avec le Titan XQ, chacun peut désormais obtenir un appareil dans la configuration qui lui correspond et qui convient à ses domaines d'utilisation. Des modèles pour 350 A, 400 A, 500 A et 600 A refroidis à l'eau ou au gaz sont disponibles. Ce qui ne change pas : la qualité supérieure, la longue durée de vie, les caractéristiques de soudage exceptionnelles et la manipulation intuitive de chaque modèle de la série Titan XQ.



## Tous les procédés, un générateur de soudage, un prix ! MIG/MAG :

- forceArc / forceArc puls arc puissant avec pénétration profonde
- wiredArc/ wiredArc puls arc puissant avec stabilisateur de pénétration grâce à une régulation dynamique du fil
- rootArc / rootArc puls pour le soudage de racine parfait
- coldArc / coldArc puls apport thermique minimal pour le soudage de tôles minces
- Positionweld pour le soudage dans les positions difficiles
- Arc pulsé et arc standard
- Soudage TIG et à l'électrode enrobée, gougeage

## Système de boîtier flexFit avec nombreuses possibilités de fixation – bien ranger pour bien souder

- Support de faisceau intermédiaire, traverses de support du dévidoir – ou tout ce que vous souhaitez : le profil en aluminium coulé sous pression des entretoises supérieures du boîtier comporte des coulisseaux pratiques pour la fixation de nombreux accessoires et options individuels
- Informations détaillées à partir de la page 60

## Faisceaux intermédiaires EWM – une qualité supérieure pour une longue durée de vie

- Connecteurs en qualité industrielle
- Câbles de commande et de soudage très souples pour les contraintes de flexion et de torsion importantes
- Tuyaux flexibles à gaine textile pour les contraintes de pression et de température importantes
- Tuyaux de gaz à diffusion sécurisée selon la norme EN 559
- Gaines protectrices résistantes
- Décharges de traction des deux côtés
- Échange rapide tous les raccordements sont accessibles de l'extérieur





#### Drive XQ – apporte toutes les fonctions sur le poste de travail

- Dévidoir, disponible en trois variantes de commande graduelles axées sur la pratique
- Informations détaillées à partir de la page 14

#### Volet de protection – ne laisse aucune chance à la poussière

- Protège l'ensemble de la commande contre l'encrassement et les chocs
- Ouverture facile du volet de protection même avec des gants grâce à un accès ergonomique

#### Option: Ensemble dévidoir pivotant

#### Poignées – manipulation pratique

- Design ergonomique
- Pour une prise aisée avec des gants et un déplacement sûr de l'appareil
- Le câble pince de masse ou le faisceau de flexibles de la torche peuvent être suspendus au porte-à-faux supérieur de manière pratique et ordonnée
- Possibilité de fixation d'un support de torche sur les deux poignées, personnalisable pour droitier ou gaucher (en option)

#### Poignée tubulaire

- Tube robuste en aluminium coulé sous pression avec façade arrière arrondie ergonomique et diamètre facile à agripper pour un transport simple du générateur
- Utilisation flexible via système flexFit sur le dessous pour l'installation d'accessoires et options au moyen de coulisseaux

#### Ligne d'information sur l'état de fonctionnement

 Affichage par couleurs de l'état de fonctionnement actuel



#### Espace de branchement – les câbles vous remercieront

- Sur les façades avant et arrière, des branchements légèrement inclinés vers le bas réduisent le pliage des câbles connectés
- Connexion facile et sans outil de tous les raccords de câble



# Configuration individuelle – taillé sur mesure selon vos besoins

Modèle spécifique pour chaque client : avec ou sans support de bouteilles de gaz pour une ou deux bouteilles, longueur de câble d'alimentation jusqu'à 15 m, modèle pour deux dévidoirs et bien plus encore

## Option deux dévidoirs – changer de tâche de soudage sans temps de préparation

 Basculement aisé entre 2 fils et gaz de protection différents, par exemple pour le soudage de fils pleins et fils fourrés

#### Transport par grue sécurisé – suspension facilitée

 4 fixations robustes (40 mm Ø) pour accrocher ou insérer facilement des élingues



#### Grandes roues – pour franchir les obstacles

- Avec des roues d'un diamètre généreux de 250 mm, le générateur se déplace facilement et franchit sans difficulté les obstacles comme les seuils et câbles
- Grands écartements pour une bonne stabilité même dans les positions de biais jusqu'à 15°

#### Roues orientables - droit au but

- Avec un large diamètre de 160 mm, déplacement, guidage et franchissement d'obstacles sont aisés
- Avec freins d'arrêt pour empêcher tout déplacement accidentel, même sur les pentes







- Pour bouteille simple ou double (en option)
- Fixation simple et rapide des bouteilles de gaz à l'aide de sangles avec tendeurs
- Supports pour une décharge de traction sûre des faisceaux intermédiaires



Décharge de traction pour faisceau intermédiaire




Support de bouteille de gaz de protection pour une bouteille de gaz



Deux bouteilles de gaz



- En standard pour bouteille simple ou double
- Pose facile de la bouteille de gaz grâce à un bord de chargement bas et plat du chariot à bouteilles





## Refroidissement de la torche – un grand volume pour une grande puissance

- Un excellent refroidissement de la torche abaisse les coûts en réduisant la consommation de pièces d'usure de la torche
- Grande puissance de refroidissement 1 500 W, pompe centrifuge puissante et réservoir d'eau de 8 litres
- Informations détaillées à partir de la page 12



## Une source d'énergie à onduleur qui ne se tarit jamais

#### Elle demande peu et donne beaucoup.

Fournir un courant de soudage de manière durable et économe : telle est la mission de l'onduleur électronique. La nouvelle technologie d'onduleur Titan convainc même dans les conditions de fonctionnement continu les plus rigoureuses et les conditions environnementales extrêmes. La clé : un facteur de marche supérieur à la moyenne, un rendement élevé et la durabilité légendaire

des appareils EWM associée à un traitement robuste. Ces valeurs internes exceptionnelles s'expliquent notamment par le dimensionnement généreux de tous les composants. Le refroidissement des semi-conducteurs en particulier garantit la durabilité de ce générateur de soudage innovant.

Disponibilité élevée dans la production – une vraie bête de somme

80 % FM

avec une température ambiante de 40 °C

## Utilisation en tout lieu – le Titan XQ ne dit jamais non

- Utilisable dans toutes les conditions climatiques : chaleur, gel, pluie, neige ou atmosphères poussiéreuses
- Plage de fonctionnement de –25 °C à +40 °C
- Protégé contre les projections d'eau Classe de protection IP23
- Capacité multitensions fonctionne au choix avec une tension réseau de 400 V, 415 V, 460 V, 480 V ou 500 V

#### Avec la garantie de qualité EWM inégalée

- 3 ans de garantie sur les générateurs de soudage et 5 ans de garantie sur les transformateurs et redresseurs
- Sans limitation des heures de fonctionnement même en utilisation par 3 équipes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7







## Commande du ventilateur dans l'onduleur – économe en énergie

- Ventilateur contrôlé selon la température et la puissance
- Encrassement réduit et fonctionnement silencieux

#### Entretien et maintenance aisés

• Accès facile aux composants dans l'unité de puissance



- Arrêt du courant de soudage en cas d'erreur, si des courants de soudage vagabonds apparaissent
- Protection des câbles de terre

# Conception généreuse de tous les composants – réserves de puissance importantes, facteur de marche élevé 80 % FM


- Longue durée de vie grâce à un grand radiateur pour un échauffement réduit des composants semi-conducteurs
- Haute disponibilité grâce à de grandes réserves de puissance
- Des composants de haute qualité disposés de manière à être protégés contre la poussière et l'encrassement assurent une grande fiabilité

#### nt Technologie d'onduleur économe en énergie

- Consommation de courant réduite grâce à un rendement élevé et au mode d'économie d'énergie automatique (fonction de veille)
- Réduit les coûts d'électricité et donc de production

La grande initiative d'EWM pour le développement durable





## Module de puissance RCC (Rapid Current Control) – grande stabilité de procédé

 Régulation du courant de soudage numérique rapide – même avec de longs faisceaux de flexibles

# Une innovation rafraîchissante – surtout lorsque cela chauffe avec le refroidissement de la torche

#### Une torche toujours fraîche

Le refroidissement de torche de soudage à l'eau particulièrement performant pour les arcs à haute puissance garantit que la torche reste froide, ce qui réduit les coûts induits pour les pièces d'usure et la maintenance des torches même dans les conditions ambiantes les plus difficiles.

#### Puissance de refroidissement élevée de 1 500 Watt – des économies directes

- Réduit la consommation de pièces d'usure de la torche et prolonge sa durée de vie
- Réservoir d'eau de 8 litres, réserves d'eau fraîche suffisantes même pour les longs faisceaux de flexibles
- Permet un travail confortable grâce à un refroidissement sûr même en fonctionnement continu

#### Contrôleur de débit de série - l'idée anti-pannes

 Protège les torches refroidies à l'eau contre la surchauffe et les dommages liés à un débit de liquide de refroidissement insuffisant

#### Configuration individuelle – selon vos souhaits

- Titan XQ est disponible en variante refroidie au gaz ou à l'eau
- Modèle standard avec pompe 3,5 bar
- Pompe renforcée 4,5 bar pour l'utilisation de longs faisceaux de flexibles ou en cas de grandes différences de hauteur, par exemple pour la construction navale et la construction de véhicules

# Refroidissement de torche hautes performances





 Indicateur de niveau de remplissage facilement lisible avec échelle MIN / MAX









## Peut être ajouté ultérieurement – si vous n'en avez pas besoin maintenant

 Le refroidisseur a une conception modulaire et peut être mis à niveau ou échangé en quelques mouvements

## Surveillance de la température du liquide de refroidissement – toujours dans le vert

 Protège la torche de soudage contre une surchauffe due à un liquide de refroidissement chaud

#### Entretien et maintenance aisés

Accès facile aux composants dans le refroidisseur

## Ventilateur de refroidissement contrôlé selon la température et le régime moteur

 Faible encrassement du refroidisseur et émissions sonores réduites, car le ventilateur ne tourne qu'en cas de besoin

## Toujours à la hauteur – avec simplicité et précision Dévidoir Drive XQ

#### Il simplifie les tâches les plus ardues

Sur les échafaudages difficilement praticables, dans les positions de travail difficilement accessibles ou sur les grandes pièces à souder – le dévidoir flexible Drive XQ est partout un compagnon précieux. Il n'y a que 13 kg à porter (sans la bobine de fil) avec la poignée ergonomique et équilibrée – et il peut même passer

par un trou d'homme. Le dévidage de haute précision à quatre galets garantit des résultats de soudage constant, réduit la tension nerveuse et constitue un bon investissement – avec une longue durée de vie même en utilisation intensive en 3/8.

## Cache de bobine de fil – protection anti-poussière avec fenêtre d'inspection

- Protection du fil hermétique à la poussière
- Fenêtre d'inspection indiquant le niveau de remplissage de la bobine de fil
- Remplacement simple et aisé de la bobine
- Logement du fil complètement isolé

#### Système de fermeture - toujours fiable

 Même dans les conditions d'utilisation les plus difficiles, les portes restent fermées

#### Équipement – structure intelligente

- Échange sans outil des faisceaux intermédiaires
- Aucune intervention dans la partie électrique n'est requise grâce aux branchements accessibles depuis l'extérieur
- Faisceau de flexibles à décharge de traction avec sangle et tendeur
- Branchements du faisceau de flexibles protégés





#### En option



## DGC – régulation électronique du débit de gaz économise pour vous

- Prévention des erreurs de soudage dues à un excès ou une insuffisance de gaz
- Efficacité grâce aux économies de gaz générées par le réglage précis
- Réglage numérique précis du débit de gaz
- Débit de gaz optimal adapté à la tâche de soudage (JOB) en cours prédéfini en usine
- Débit de gaz précis selon le gaz de protection, automatiquement et sans conversion pour l'argon, le mélange gazeux à base d'argon, le CO<sub>2</sub> et l'hélium
- Pas de bouffée de gaz avec tourbillon lors de l'amorçage de l'arc grâce à une ouverture et fermeture en douceur de la vanne électrique
- Arrêt du soudage en cas de franchissement de la limite inférieure critique de débit de gaz (bouteille de gaz vide ou alimentation en gaz interrompue)
- Calcul facilité grâce à l'enregistrement de la consommation de gaz exacte en combinaison avec le logiciel Xnet (en option)



#### Dévidage – précis et pratique

- 4 galets de dévidoir entraînés
- Enroulement automatique du fil permettant de gagner du temps
- Remplacement des galets simple, sans outil
- Fixation imperdable des galets





#### Fonctions – utiles au quotidien

- Interrupteur à clé verrouillage de la commande pour prévenir les manipulations incorrectes
- Commutateur de programme ou mode montée/descente

#### Éclairage intérieur – pour le remplacement des galets

 Remplacement aisé du fil et commande simple, même dans des conditions d'éclairage défavorables

#### Touche d'enroulement du fil

• Arrêt automatique du fil en cas de contact

#### Touche de test gaz

#### Branchements – stables et protégés

- Raccord Euro et raccord d'eau installés en retrait
- Protection anti-chocs grâce au rebord en plastique en saillie

#### Système de boîtier flexFit – robuste et polyvalent

- Structure robuste du bâti en aluminium coulé sous pression
- Possibilité de fixation pour glissières, pieds en caoutchouc, jeu de roues, etc.



## WHS – chauffage de la bobine de fil, la nouvelle période sèche

- Préchauffe le fil de soudage pour prévenir les dépôts d'humidité
- Température régulée sur 40 °C
- Réduit le risque d'inclusions d'hydrogène



## WRS – capteur de réserve de fil, pas de surprise pendant le soudage

- Avertissement par un voyant lumineux lorsqu'il ne reste que 10 % de la bobine de fil
- Minimise le risque d'erreurs de soudure générées par un manque de fil pendant le soudage
- Une planification proactive de la production réduit les coûts et abaisse ainsi les coûts de production en permettant l'insertion ponctuelle d'une nouvelle bobine de fil

## On avance – avec précision et durabilité Coffret dévidoir eFeed

#### On avance – avec précision et durabilité.

L'avance précise et sans glissement grâce à des axes d'entraînement sur roulements à billes et les quatre galets entraînés individuellement assurent des procédés de soudage particulièrement stables. Même en fonctionnement continu intensif et dans des conditions environnementales difficiles, la mécanique construite avec précision fait son travail. Le coffret dévidoir précis et robuste garantit des résultats de soudage optimaux et réduit le stress du soudeur.

## Dévidoir eFeed avec galets moteur sur roulements à billes à 4 entraînements – un progrès de plus








Galets UNI pour deux diamètres de fil - économisez un changement de galets

 Utilisable directement sans coûts supplémentaires, équipé en usine avec galets UNI pour acier et acier inoxydable 1,0 mm et 1,2 mm

■ Des galets UNI sont également disponibles pour 0,8 + 1,0 mm

#### Galets avec marquage couleur – pour ne pas se tromper

- Des galets avec un repère de couleur pour les différents diamètres de fil
- Toujours le bon équipement grâce aux repères de couleur
- Lecture facile et rapide



Acier inoxydable Acier, Brasage



Par exemple galets UNI pour Ø 1,0 mm à 1,2 mm avec rainure en V (bleu/ rouge) : pour acier inoxydable, acier



Par exemple Ø 1 mm avec rainure en U (bleu/jaune): pour aluminium



Par exemple Ø 1 mm avec rainure en V (bleu/orange) : pour fil fourré



#### Coffret dévidoir eFeed – vos avantages

- Durable et robuste grâce à son boîtier en aluminium coulé sous pression
- Longévité élevée et moins d'abrasion grâce au jeu réduit des galets : les quatre axes d'entraînement sont dotés de doubles roulements à billes (pas de paliers lisses)
- Économie de temps grâce à un enroulement automatique et sans erreur du fil, sans ouverture laborieuse de l'entraînement
- Remplacement des galets sans outil avec fixation imperdable des galets
- Protection contre les blessures grâce à l'endentement couvert
- Transmission optimale de la force grâce au grand diamètre de galet (37 mm)
- 4 galets de dévidoir entraînés



## Force de pression réglable individuellement – autant que nécessaire

- La force de pression pour les paires de galets avant et arrière peut être réglée séparément
- Pour aluminium, acier, acier inoxydable, brasage, fil fourré

#### Dévidage visible - contrôle total

 Permet un contrôle visuel lors de l'enroulement automatique après le changement de bobine

#### Remplacement des galets en seulement 3 étapes

En un temps record, sans outil et avec des pièces imperdables

Déverrouiller le support de galets



Ouvrir les supports de galets imperdables



Remplacer le galet



Titan XQ – Générateur de soudage multiprocédés MIG/MAG, torche PM avec écran

## Prise en main agréable – l'ergonomie au service du soudage Les torches de soudage professionnelle de la série PM


#### Elles tiennent les promesses d'EWM.

Ce qui tient bien en main se manie avec plaisir. Avec leurs inserts en caoutchouc, les manettes des nouvelles torches PM ont une ergonomie optimisée qui les rend agréables à tenir et flexibles à guider. Le travail est facilité, particulièrement dans les positions difficiles. Le design équilibré des manettes, le poids réduit des torches et le faisceau de flexibles innovant en format compact

avec protection contre les plis contribuent également à un soudage sans fatigue. Ainsi, la force requise pour le guidage de la torche est réduite au minimum. Les touches de commande et l'affichage graphique de la torche fonctionnelle se révèlent eux aussi pratiques et efficaces : ils permettent de régler de nombreuses fonctions du générateur de soudage directement sur la pièce.

#### Rotule compacte – rayon de déplacement optimal dans toutes les positions

Travail agréable grâce à la décharge, en



- Haute sécurité pas d'allumage par manipulation involontaire
- Protection contre l'endommagement de la pièce

- Confort de soudage élevé grâce à une forme de poignée ergonomique et agréable
- Maintien sûr pour un guidage de torche optimal même dans les positions difficiles

#### Vos avantages

#### Réduire les coûts de production -La qualité s'avère payante


- Réduction démontrable de la consommation de pièces d'usure des tubes contact et buses de gaz
- Retouches réduites au minimum grâce à la réduction des projections liée à un flux de gaz plus précis
- Réduction de la consommation de gaz de protection grâce à la prévention des pertes de gaz

#### Longue durée de vie des tubes contact EMW la taille est importante

• Pas de surchauffe – transmission optimale de la chaleur grâce à une section de matériau 30 % supérieure et une assise conique des buses de gaz dans un logement M7/M9 par rapport aux filetages traditionnels de taille M6/M8







#### Qualité de soudage supérieure – plus que bonne

- Erreurs minimisées grâce à un guidage du fil sans erreur rayon de courbure des cols de cygne 40 % plus grands (à partir de PM 301)
- Excellente dissipation thermique dans le corps de torche pour un échauffement réduit des pièces d'usure
- Protection gazeuse exceptionnelle de la zone de l'arc
- Contact sûr grâce à des tubes contact et buses de gaz vissés

#### Modèles

- Torches standard série PM · PM221/301/401G,
  - · PM221/301/401G, · PM301/451/551W
  - DA
    - · PM451/551WS
- Série PM S col courtSérie PM L col long
- · PM451/551WL

Titan XQ – Générateur de soudage multiprocédés MIG/MAG, torche PM avec OLED

# Prise en main agréable – l'ergonomie au service du soudage

## Les torches de soudage professionnelle de la série PM

### Quatre variantes d'utilisation – le bon choix est garanti.

Une torche standard et trois torches fonctionnelles sont disponibles pour le Titan XQ. Elles se différencient par leur concept de commande et leurs possibilités d'affichage. Elles ont toutefois quelque chose en commun : l'ergonomie parfaite et la qualité robuste EWM. Vous avez le choix.

#### PM xxx RD3X



#### Torche fonctionnelle avec affichage graphique et éclairage LED

#### Possibilités de réglage :

- Courant de soudage et vitesse du fil
- Correction de la tension de soudage
- Mode opératoire de soudage
- Programmes et tâches de soudage (JOB)
- Mode opératoire 2 temps / 4 temps
- Gestion des composants :
   Sélection des cordons de soudure selon la séquence de soudage

#### Affichage:

- Tous les paramètres de soudage et fonctions réglables
- Statut des erreurs et avertissements

#### PM xxx RD2X



#### Torche fonctionnelle avec affichage graphique et éclairage LED

#### Possibilités de réglage :

- Courant de soudage et vitesse du fil
- Correction de la tension de soudage ou
- Programmes de soudage

#### Affichage:

- Tous les paramètres de soudage réglables
- Statut des erreurs et avertissements




#### PM xxx 2U/DX



## Torche fonctionnelle avec éclairage LED

Possibilités de réglage :

- Courant de soudage et vitesse du fil
- Correction de la tension de soudage ou
- Programmes de soudage



#### **Torche standard PM xxx**



 Gâchette de torche standard pour tous les générateurs MIG/MAG



Option de gâchette de torche en haut

## Concept d'utilisation graduel tourné vers la pratique

#### **Titan XQ**



## Variantes de commande et possibilités de mise en réseau :

- Expert XQ 2.0
- Expert XQ 2.0 LG avec passerelle LAN intégrée
- Expert XQ 2.0 WLG avec passerelle LAN / Wi-Fi intégrée






Wi-Fi


Réseau local



#### Pas de commande dans la source de courant







## Pour tous ceux qui en veulent plus. Commande Expert à utilisation intuitive

La commande Expert XQ 2.0 montre ce dont l'appareil est capable. L'utilisateur doit uniquement sélectionner par molette cliquable le mode opératoire de soudage, le matériau, le gaz et le diamètre du fil. La courbe de caractéristiques correspondant à la tâche de soudage (JOB) est immédiatement affichée sur l'écran LCD robuste et facilement lisible, et le travail peut commencer. Parce qu'un travail plus efficace donne plus de plaisir.

#### Écran LCD – tout à portée de vue


- Affichage en texte clair pour paramètres de soudage et fonctions
- Facile à lire à travers un masque de soudage
- Bon contraste même à contre-jour grâce à une surface anti-reflets

#### Vitre de l'écran – elle résiste à tout

- Vitre de protection d'écran en verre acrylique avec revêtement dur résistant aux éraflures
- Toujours bien lisible aucune formation d'usure comme sur les écrans tactiles
- La vitre de protection d'écran en verre acrylique 3 mm protège l'écran à cristaux liquides des endommagements

#### Commande – logique car axée sur la pratique

- Clavier pelliculé clair, auto-explicatif et résistant contre la poussière, les salissures et l'humidité
- Basculement rapide entre les niveaux grâce à une manipulation axée sur la pratique



#### Changement de mode opératoire

- Basculement rapide entre les modes opératoires :
  - · forceArc/ forceArc puls
- · wiredArc/ wiredArc puls
- · rootArc/ rootArc puls
- · coldArc/ coldArc puls
- · Positionweld
- · Arc pulsé et arc standard

#### Xbutton – la clé du soudage

 Autorisation d'accès et configuration des menus individualisées

#### de caractéristiques

Port USB – pour les

nouvelles tâches Documentation hors ligne des données de

soudage

Mise à jour du logiciel

#### Manipulation par molette cliquable - tourner, appuyer, terminé

 Accès direct à tous les paramètres de soudage important grâce à un concept de commande intuitif avec fonction de molette cliquable


#### Affichage des valeurs possible en unités nationales ou internationales (mm/inch)

#### Sélection des langues – plus de langues qu'un professeur

 Langues préinstallées pour le menu utilisateur : allemand, anglais, français, italien, néerlandais, polonais, danois, letton, russe, espagnol, tchèque, suédois, portugais, turc, hongrois, roumain









## Déroulement du programme de soudage – de nombreuses étapes en un coup d'œil

 Réglage simple de tous les paramètres de soudage du déroulement de JOB, notamment courant initial et courant d'évanouissement




## Fenêtre de JOB – Quelle tâche de soudage choisirez-vous ?

- Sélection simple du JOB et des courbes de caractéristiques via la molette cliquable
  - · Mode opératoire de soudage
  - · Type de matériau
  - · Type de gaz
  - · Diamètre du fil




## Paramètres de soudage – une valeur pour chaque chose

- Affichage de la puissance d'arc réelle pour un calcul facilité de l'énergie de soudage
- Valeurs de consigne, réelle et valeurs Hold
- Modes opératoires
- Messages d'état




#### Basculement rapide entre les modes opératoires MIG/MAG – le meilleur pour chaque tâche de soudage

- forceArc / forceArc puls arc puissant avec pénétration profonde
- wiredArc/ wiredArc puls arc puissant avec stabilisateur de pénétration grâce à une régulation dynamique du fil
- rootArc / rootArc puls pour le soudage de racine parfait
- coldArc / coldArc puls apport thermique minimal pour le soudage de tôles minces
- Positionweld pour le soudage dans les positions difficiles
- Arc pulsé et arc standard




#### Assistant de données de soudage QMOSune valeur pour chaque chose

 L'assistant de données de soudage QMOS permet un calcul rapide et précis de l'apport d'énergie et de l'énergie de soudage




#### Calcul de la durée T8/5

 Le temps de refroidissement T8/5 est calculé directement sur la base de l'apport d'énergie Q en tenant compte de l'épaisseur de tôle indiquée et des facteurs de soudure



## Surveillance des données de soudage – protège et informe

- Zone de travail autorisée
- Tension de soudage
- Courant de soudage
- Vitesse de dévidage du fil
- Paramètres prédéfinis via DMOS



## Liste de favoris comprenant jusqu'à dix JOB – favorise l'habitude

- Accroît l'efficacité et prévient les erreurs de manipulation
- Création et chargement de JOB individuels
- Sélection directe simplifiée des procédés de soudage (JOB) à utiliser
- Transmission vers d'autres générateurs de soudage via commande à distance QX ou directement vers Expert XQ 2.0





## Échange de données aisé par clé USB – intégrer la musique de l'avenir.

- Toujours à la pointe de la technique de soudage : la technologie Titan XQ d'EWM permet de mettre à jour la commande dès que de nouveaux développements ou de nouvelles tâches de soudage sont lancés simplement par clé USB – simplement par clé USB
- EWM développe en continu des procédés de soudage, courbes de caractéristiques de matériaux, caractéristiques de sources de courant, systèmes de mise en réseau et commandes individuelles. Les appareils EWM existants en bénéficient également grâce à l'échange de données facile
- Transmission simple des données vers commandes LP-XQ et HP-XQ également possible avec la commande Expert XQ 2.0



## Autorisation d'accès via Xbutton – droits d'utilisateur individuels

- Identification du soudeur
- Xbutton permet l'affectation du soudeur à un générateur de soudage
- Gestion des droits d'accès pour différents niveaux d'utilisation de la commande et paramètres de soudage
- Possibilité d'un calcul rétrospectif précis grâce au système de gestion du soudage Welding 4.0 EWM Xnet avec enregistrement individuel des données par appareil, application et soudeur
- Particulièrement solide et nettement plus durable que par ex. les cartes à puce RFID



#### Circulation rapide des données pour l'industrie 4.0

- Mise en réseau d'un nombre illimité de sources de courant de soudage – par LAN / Wi-Fi
- Transfert de données hors-ligne aisé via port USB



## Pour les perfectionnistes – possibilités de réglage indivi Commande HP-XQ – une polyvalence maximale jusque

La commande HP-XQ offre un maximum de possibilités de réglage selon les besoins pour chaque tâche de soudage. L'utilisateur peut déterminer lui-même chaque détail individuel du déroulement du soudage, depuis le courant initial jusqu'au programme d'évanouissement. Il s'agit d'une solution idéale pour les utilisateurs professionnels qui ne laissent rien au hasard dans leur recherche d'un résultat parfait.

## Paramètres de déroulement du soudage – contrôler chaque détail

 Réglage simple et rapide de tous les paramètres via schéma de déroulement cohérent avec guidage de l'utilisateur par LED, par exemple courant initial et courant d'évanouissement

# Affichage de la réserve de fil – avertit lorsque la quantité restante atteint 10 % (en option)

 Prévient les mauvaises surprises et les erreurs de soudage dues à un manque de fil imprévu

## Changement de mode opératoire

- Basculement rapide entre les modes opératoires:
  - · forceArc/ forceArc puls
  - wiredArc/ wiredArc puls
  - $\cdot \ rootArc/\ rootArc\ puls$
- · coldArc/ coldArc puls

# MIG/MAG forceArc wiredArc rootArc coldArc 10B-blsT 3s pm inch Standard Pulse Prog V kW Position weld

#### Retour du fil

 Facilite le déroulement du fil

## Affichage des kW – puissance d'arc réelle

 pour le calcul de l'énergie de soudage

#### **Sélection**

- Standard
- Pulsé
- Positionweld

## Changement d'unité – toujours la bonne mesure


- Affichage des valeurs possible en unités nationales ou internationales (mm/inch)
- Basculement simple via menu en arrière-plan

## Manipulation par molette cliquable – tourner, appuyer, terminé

 Molette cliquable gauche pour le réglage du point de travail Synergic (courant, avance du fil, épaisseur de tôle)  Molette cliquable droite pour le réglage de la correction de la longueur de l'arc et de la dynamique de l'arc




# duelles pour chaque tâche de soudage dans le détail



## Paramètres de déroulement du soudage – contrôler chaque détail


- Réglage simple et rapide de tous les paramètres via schéma de déroulement cohérent avec guidage de l'utilisateur par LED
- Puissance de soudage toujours adaptée grâce à un programme initial réglable et un programme de soudage (16 programmes par JOB)
- Résultats de soudage sans défaut grâce à
  - · un programme de soudage réduit pour le contrôle de la chaleur pendant le soudage
  - · un programme d'évanouissement avec durées d'évanouissement spécifiques pour la prévention des fissures de fin de cordon
- Pour prévenir les erreurs de soudure, les temps pré et post-gaz sont réglables au début et à la fin



#### Dynamique de l'arc – de doux jusqu'à dur

- Permet d'excellents résultats de soudage grâce à un dosage précis de l'arc depuis « Soft » (cordon large, pénétration réduite) jusqu'à « Hard » (arc dur, pénétration profonde)
- Affichage du niveau dynamique sélectionné via rangée de LED





# Basculement rapide entre les modes opératoires MIG/MAG – le meilleur pour chaque tâche de soudage

- forceArc / forceArc puls arc puissant avec pénétration profonde
- wiredArc/ wiredArc puls arc puissant avec stabilisateur de pénétration grâce à une régulation dynamique du fil
- rootArc / rootArc puls pour le soudage de racine parfait
- coldArc / coldArc puls apport thermique minimal pour le soudage de tôles minces
- Positionweld pour le soudage dans les positions difficiles
- Arc pulsé et arc standard

## Simplement intelligent – branchez et soudez Commande LP-XQ – utilisation évidente

La commande LP-XQ règle les paramètres optimaux du déroulement de soudage requis depuis le courant initial jusqu'au programme d'évanouissement. Ceci réduit le temps de préparation. Le soudeur peut ainsi commencer son travail directement – il lui suffit de définir le point de travail via la molette cliquable, et c'est parti. La commande est recommandée en cas de changement fréquent du personnel de soudage, par exemple pour les interventions de montage et sur les chantiers.

#### Design clair - aucune distraction

- Lisibilité optimale de l'interface utilisateur
- Commande auto-explicative et intuitive seules les fonctions actuellement actives sont affichées
- Il suffit de faire le bon choix Les paramètres de soudage du déroulement depuis le courant initial jusqu'au cratère de fin de cordon de soudure sont prédéfinis de manière optimale pour les tâches de soudage courantes selon le matériau

# Affichage de la réserve de fil – avertit lorsque la quantité restante atteint 10 % (en option)

 Prévient les mauvaises surprises et les erreurs de soudage dues à un manque de fil imprévu

#### Retour du fil

 Facilite le déroulement du fil

## Changement de mode opératoire

- Basculement rapide entre les modes opératoires :
  - · forceArc/ forceArc puls
  - · wiredArc/ wiredArc puls
  - $\cdot \ rootArc/\ rootArc\ puls$
- · coldArc/ coldArc puls



## Affichage des kW – puissance d'arc réelle

 Pour le calcul de l'énergie de soudage

#### **Sélection**

- Standard
- Pulsé
- Positionweld


## Changement d'unité – toujours la bonne mesure

- Affichage des valeurs possible en unités nationales ou internationales (mm/inch)
- Basculement simple via menu en arrière-plan

## Manipulation par molette cliquable – tourner, appuyer, terminé

 Molette cliquable gauche pour le réglage du point de travail Synergic (courant, avance du fil, épaisseur de tôle)  Molette cliquable droite pour le réglage de la correction de la longueur de l'arc et de la dynamique de l'arc






#### Dynamique de l'arc – de doux jusqu'à dur

- Permet d'excellents résultats de soudage grâce à un dosage précis de l'arc depuis « Soft » (cordon large, pénétration réduite) jusqu'à « Hard » (arc dur, pénétration profonde)
- Affichage du niveau dynamique sélectionné via rangée de LED





# Basculement rapide entre les modes opératoires MIG/MAG – le meilleur pour chaque tâche de soudage

- forceArc / forceArc puls arc puissant avec pénétration profonde
- wiredArc/ wiredArc puls arc puissant avec stabilisateur de pénétration grâce à une régulation dynamique du fil
- rootArc / rootArc puls pour le soudage de racine parfait
- coldArc / coldArc puls apport thermique minimal pour le soudage de tôles minces
- Positionweld pour le soudage dans les positions difficiles
- Arc pulsé et arc standard



## Commande à distance Expert XQ 2.0 – si plus de fonctions sont requises

- Permet si nécessaire l'utilisation de toutes les fonctions supplémentaires de la commande Expert XQ 2.0
- Pour toutes les commandes Expert XQ 2.0, LP-XQ et HP-XQ





## Mode opératoire de soudage – Aperçu

Soudage do raci	ne	• rootArc®
Soudage de raci		TOOLAIC
Soudage de pas	ses intermédiaires et de finition	• forceArc puls®
Soudage de sou pénétration pro	dures en angle avec fonde	forceArc puls®
Soudage avec u	tilisation de 100 % de CO <sub>2</sub>	• coldArc® / rootArc®
Soudage d'acier non alli	ié, faiblement allié et hauten	nent allié
Soudage de race en angle	cords complets dans les soudures _	• forceArc puls®
Soudage dans le technique du sa	es positions difficiles sans pin	Positionweld
Soudage avec p	· énétration constante et puissance _	wiredArc /
constante		wiredArc puls
constante Soudage et brasage d'a	cier non allié, faiblement alli ées	·
constante Soudage et brasage d'a allié et de tôles galvanis		é et hautement
constante  Soudage et brasage d'ac allié et de tôles galvanis  Soudage et bras	ées sage de tôles fines	é et hautement
constante  Soudage et brasage d'acier hauten  constante  constante	ées sage de tôles fines	<b>é et hautement</b> • coldArc®
constante  Soudage et brasage d'acallié et de tôles galvanis  Soudage et bras  Soudage d'acier hauten  Soudage de pas	ées sage de tôles fines nent allié	<b>é et hautement</b> • coldArc®
Soudage et brasage d'acallié et de tôles galvanis Soudage et bras Soudage d'acier hauten Soudage de pas Soudage d'aluminium e	ées sage de tôles fines nent allié ses intermédiaires et de finition	é et hautement  coldArc®  forceArc puls®
constante  Soudage et brasage d'acallié et de tôles galvanis  Soudage et bras  Soudage d'acier hauten  Soudage de pas  Soudage d'aluminium e	ées sage de tôles fines nent allié ses intermédiaires et de finition t d'alliages d'aluminium	é et hautement  coldArc®  forceArc puls®  Arc pulsé

# Soudage de racine sur acier non allié et faiblement allié

Vos exigences	Notre solution – rootArc®	
Jour inégal ou variable	<ul> <li>Refermement de jour parfait</li> </ul>	
Résultat 100 % satisfaisant pour les tests radio	<ul> <li>Bonne formation de la racine et saisie des flancs sûre</li> </ul>	
Soudage dans différentes positions	<ul> <li>Pression d'arc élevée pour le soudage de racine dans toutes les positions</li> </ul>	
Accroissement de la productivité	<ul> <li>Vitesse de soudage et puissance de fusion élevées par rapport au soudage TIG ou à l'électrode enrobée</li> <li>Procédé à projections réduites</li> </ul>	
Manipulation simple	<ul> <li>Régulation numérique rapide du procédé, facile à guider et à contrôler</li> <li>Utilisation de torches courantes sans déplacement de fil supplémentaire</li> </ul>	
	<ul> <li>Soudage même avec de longs faisceaux de flexibles sans ligne de mesure de tension supplémentaire grâce au module de puissance RCC (Rapid Current Control)</li> </ul>	
Pas de meulage des passes intermédiaires	<ul> <li>Pour les applications manuelles et mécanisées</li> <li>Surface de la soudure plate et lisse et procédé presque exempt de projections pour des retouches réduites</li> </ul>	
Flexibilité dans la fabrication	<ul> <li>EWM all-in – un générateur pour le soudage avec tous les procédés et pour toutes les épaisseurs de tôle</li> </ul>	

#### All Soudage de racine avec jour, sans support de bain de fusion



Préparation du cordon d'un soudage de racine sur tube, angle d'ouverture de 60° avec jour de 3 mm





Face avant




#### rootArc®

#### PC Soudage de racine PC avec jour, sans support de bain de fusion











Face avant


Racine

Épaisseur de tôle 5 mm Jour 3 mm

#### PC Soudage de racine PC avec jour, sans support de bain de fusion








Face avant

Racine

Épaisseur de tôle 10 mm, chanfrein d'un côté 15 degrés, jour 4 mm







15 mm, angle d'ouverture 60°

# Soudage de passes intermédiaires et de finition d'acier non allié et faiblement allié

#### Notre solution – forceArc puls® Vos exigences Apprentissage facile même pour les soudeurs peu entraînés Manipulation simple avec une régulation numérique rapide du procédé, presque sans projection, réduction des caniveaux Saisie des racines et des flancs exceptionnelle grâce à une Pénétration sûre pénétration profonde Distorsion minimale des composants Arc pulsé modifié à chaleur réduite et direction stable Réduction possible de la géométrie du cordon de soudure, Rentabilité accrue potentiel de réduction de plus de 50 % des temps de soudage dans la production manuelle et automatisée Soudage parfait même avec des extrémités de fil libres Soudage fiable en cas d'accès difficile (stick-out) très longues Refermement de jour exceptionnel même à niveau de Jour variable ou inégal puissance élevé Mouillage exceptionnel de la surface du matériau, surface Caniveaux, aspect de la soudure de la soudure lisse même sur les tôles très oxydées ou encrassées Qualifié par des qualifications de modes opératoires Qualification du procédé de soudage de soudage (numéro de procédé 135) selon la norme NF EN ISO 15614-1 EWM all-in – un générateur pour le soudage alllin Manipulation simple avec tous les procédés et pour toutes les épaisseurs de tôle


Le soudage avec géométrie du cordon réduite a été examiné et confirmé à plusieurs reprises par des instituts indépendants. Les procédés de soudage EWM forceArc® et forceArc puls® permettent une réduction jusqu'à 50 % des temps de soudage par rapport au procédé de soudage standard par pulvérisation axiale. L'angle d'ouverture réduit préserve les ressources sans modifier les propriétés mécaniques et technologiques.

#### Pulvérisation axiale standard



11 passes

#### forceArc®



5 passes Réduction du temps de soudage de 50 %

Propriétés mécano-technologiques inchangées

Vous trouverez sur Internet un rapport d'expertise complet présentant les avantages en suivant ce lien :


www.ewm-group.com/sl/professionalreport






## forceArc puls®


#### PA Raccord complet, assemblage bout à bout soudé d'un côté avec angle d'ouverture réduit






S355, 20 mm, angle d'ouverture 60° 9 passes de soudure, pulvérisation axiale standard






S355, 20 mm, angle d'ouverture 30° 4 passes de soudure, forceArc puls®

## PB Raccord complet, assemblage en T soudé des deux côtés






S235, 30 mm, angle d'ouverture 35° 8 passes de soudure

## PA Raccord complet, assemblage bout-à-bout soudé des deux côtés





S355, 50 mm, angle d'ouverture 30° 15 passes de soudure

## Soudage de soudures en angle avec pénétration profonde sur acier non allié et faiblement allié

Vos exigences	Notre solution – forceArc puls®
Rentabilité accrue	<ul> <li>Réduction du nombre de passes de soudure dans les soudures en angle</li> </ul>
Pénétration sûre	<ul> <li>Saisie des racines et des flancs exceptionnelle grâce à une pénétration profonde</li> </ul>
Distorsion minimale des composants	<ul> <li>Pulvérisation axiale modifiée à chaleur réduite et direction stable</li> </ul>
Soudage fiable en cas d'accès difficile	<ul> <li>Soudage parfait dans les joints étroits même avec des extrémités de fil libres (stick-out) très longues</li> <li>Régulation rapide des changements de longueur de stick-out, longueurs de stick-out sûres jusqu'à 40 mm</li> </ul>
Réduction des tensions dans la zone de soudure en angle	Transmission des forces dans l'intérieur de la pièce grâce à une pénétration profonde, géométrie du cordon plus petite grâce à une grande épaisseur de cordon effective selon la norme DIN EN ISO 17659:2005- 09, apport d'énergie réduit dans la pièce
Qualification du procédé de soudage	<ul> <li>Qualifié par des qualifications de modes opératoires de soudage (numéro de procédé 135) selon la norme NF EN ISO 15614-1</li> </ul>
Manipulation simple et sûre	<ul> <li>Régulation numérique rapide du procédé, apprentissage facile et utilisation directe quel que soit l'angle d'inclinaison de la torche</li> </ul>
Flexibilité dans la fabrication	EWM all-in – un générateur pour le soudage avec tous les procédés et pour toutes les épaisseurs de tôle



Économie d'énergie



Réduction du temps de fabrication Réduction des coûts (soudage, retouches)



des matériaux




Réduction des émissions de fumées de soudage




#### forceArc puls®

#### Soudage avec pénétration profonde selon la norme NF EN 1090


Exploitez tout le potentiel de votre cordon de soudure. Le procédé forceArc puls® permet, en tenant compte de l'épaisseur de cordon effective dans les soudures en angle, des soudures à une couche jusqu'à  $a=8\,$ mm par rapport à  $a=5\,$ mm pour les procédés sans pénétration profonde.




Transmission de forces sur les soudures en angle standard



Meilleure transmission de forces grâce à une pénétration profonde




Définition de l'épaisseur de cordon effective selon DIN EN ISO 17659:2005-09




S355, 10 mm, épaisseur de cordon effective de 8 mm selon DIN EN ISO 17659:2005-09

#### All Soudage avec pénétration profonde avec long stick-out



1 mm

Épaisseur de tôle d'âme 10 mm, angle d'ouverture 35°





Plus d'informations www.ewm-group.com/sl/titanforcearc


# Soudage avec pénétration constante et puissance constante sur acier non allié, faiblement allié et hautement allié

## wiredArc / wiredArc puls

Vos exigences	<ul><li>Notre solution –</li><li>wiredArc / wiredArc puls</li></ul>
Pénétration sûre, saisie des racines et des flancs	<ul> <li>Procédé de soudage avec profondeur de pénétration élevée et constante indépendamment de la modification de l'extrémité de fil libre (stick-out)</li> </ul>
Peu ou pas de projections	<ul> <li>Résultat de soudage presque exempt de projections grâce à une régulation numérique rapide du procédé de soudage</li> </ul>
Apport d'énergie contrôlé	<ul> <li>La régulation numérique du procédé fournit un courant de soudage constant</li> <li>L'énergie de soudage et l'apport d'énergie restent quasiment constants malgré les modifications de l'extrémité de fil libre</li> </ul>
Productivité élevée	<ul> <li>Possibilité de réduction de l'angle d'ouverture du cordon et donc de la géométrie du cordon</li> </ul>
Surface de la soudure visuellement agréable	<ul> <li>Surface de la soudure plate et homogène et procédé presque sans projection pour des retouches réduites</li> </ul>
Manipulation simple	Facile à apprendre et à contrôler
Flexibilité dans la fabrication	<ul> <li>EWM all-in – un générateur pour le soudage avec tous les procédés et pour toutes les épaisseurs de tôle</li> </ul>

#### Stick-out 12 mm





#### **Standard**

Une modification de l'extrémité de fil libre (stickout) génère avec les procédés de soudage standards une modification de la profondeur de pénétration. En particulier, le soudage avec un stick-out de plus en plus important peut entraîner une saisie insuffisante du point de racine (défaut de fusion).

10.01 mm



#### wiredArc

Avec EWM wiredArc, la pénétration reste constante même en cas de modification de l'extrémité de fil libre (stick-out). La régulation innovante maintient quasiment constants le courant de soudage et l'apport d'énergie.




## Soudage avec utilisation de 100 % de CO<sub>2</sub> sur acier non allié et faiblement allié


100 % CO<sub>2</sub>

Vos exigences	coldArc® / rootArc® / Standard
Réduction des projections au minimum comme avec un mélange gazeux	<ul> <li>Procédé régulé numériquement pour un transfert globulaire à projections réduites grâce au module de puissance RCC (Rapid Current Control)</li> </ul>
Stabilité du procédé	<ul> <li>Régulation rapide du procédé par l'utilisation de composants micro-électroniques de pointe</li> </ul>
	<ul> <li>Soudage à projections réduites comme avec un mélange gazeux</li> </ul>
Accroissement de la productivité	<ul> <li>Soudage même avec de longs faisceaux de flexibles sans ligne de mesure de tension supplémentaire grâce au module de puissance RCC (Rapid Current Control)</li> </ul>
Manipulation simple	Facile à guider et à contrôler
Flexibilité dans la fabrication	EWM all-in – un générateur pour le soudage avec tous les procédés et pour toutes les épaisseurs de tôle

Notre solution -

#### PC Soudage de racine PC avec jour, sans support de bain de fusion











S355, épaisseur de tôle 3 mm, avec G3Si1 en diamètre 1,2 mm avec 100 % de CO<sub>2</sub>

#### PA Soudage de racine PA avec jour, sans support de bain de fusion







S355, épaisseur de tôle 3 mm, avec G3Si1 en diamètre 1,2 mm avec 100 % de CO<sub>2</sub>

## Soudage de raccords complets dans les soudures en angle sur acier non allié, faiblement allié et hautement allié

Vos exigences	Notre solution – forceArc puls®
Manipulation simple et sûre	Bon refermement de jour même dans la plage de puissance élevée, facile à apprendre et directement utilisable  Émissions de fumées de soudage sensiblement réduites.
	<ul> <li>Émissions de fumées de soudage sensiblement réduites par rapport au soudage à l'arc pulsé</li> </ul>
	<ul> <li>Raccord complet sûr même sans jour, facilite le montage</li> </ul>
Rentabilité accrue	<ul> <li>Réduction de l'angle d'ouverture possible, donc géométrie de cordon réduite et réduction du nombre de passes pour des économies de coûts</li> </ul>
Pas de gougeage ni de meulage du côté opposé de la racine	<ul> <li>Raccords complets soudés des deux côtés en assemblage bout à bout ou en T sans meulage ni Arcair du côté opposé de la racine</li> </ul>
Pénétration sûre	<ul> <li>Saisie des racines et des flancs exceptionnelle grâce à une pénétration profonde</li> </ul>
Arc stable	<ul> <li>Grande stabilité du procédé lors du soudage sur le bain de fusion même avec un petit angle d'ouverture</li> </ul>
	<ul> <li>Soudage parfait même avec des extrémités de fil libres (stick-out) très longues</li> </ul>
Soudage fiable en cas d'accès difficile	<ul> <li>Également dans les soudures étroites et minces avec des extrémités de fil très longues</li> </ul>
	<ul> <li>Régulation rapide des changements de longueur de stick-out, longueurs de stick-out sûres jusqu'à 40 mm</li> </ul>
Flexibilité dans la fabrication	EWM all-in – un générateur pour le soudage avec tous les procédés et pour toutes les épaisseurs de tôle
Gain de temps avec l'utilisation de forceArc puls® dans la production	
90 %	
60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 %	Montage Plus d'informations
bs de fabrication	Montage Plus d'informations
60 % 60 %	Sablage, meulage
Standard forceArc puls®	in care in



## forceArc puls®

#### PB Soudure en angle soudée d'un côté






S355, 5 mm sur 10 mm

## PB Raccord complet soudé des deux côtés






1.4301, 10 mm, angle d'ouverture 40°


#### PB Raccord complet soudé des deux côtés






S355, 15 mm, angle d'ouverture 35°

#### PA Raccord complet soudé des deux côtés






1.4301, 10 mm, raccord complet des deux côtés sur l'assemblage bout à bout avec un angle d'ouverture de 35°

## Soudage dans les positions difficiles sans technique du sapin sur acier non allié, faiblement allié et hautement allié

Vos exigences	Notre solution – Positionweld
Productivité supérieure	<ul> <li>Vitesses de soudage élevées par rapport à la technique du sapin traditionnelle</li> </ul>
Pénétration sûre, saisie des racines et des flancs	<ul> <li>Arc pulsé concentré modifié numériquement</li> </ul>
Peu ou pas de projections	<ul> <li>Résultat de soudage presque sans projections grâce à une régulation numérique rapide du procédé de soudage</li> </ul>
Apport d'énergie contrôlé	<ul> <li>Basculement réglé de façon optimale en usine entre puissance de soudage faible et haute</li> </ul>
	<ul> <li>Procédé à chaleur minimale avec puissance d'arc et énergie de soudage réduites</li> </ul>
Surface de la soudure visuellement agréable	<ul> <li>Surface de la soudure plate et striée de manière homogène et procédé presque exempt de projections pour des retouches réduites</li> </ul>
Manipulation simple	<ul> <li>Réglage simple et guidage facile</li> </ul>
Flexibilité dans la fabrication	<ul> <li>EWM all-in – un générateur pour le soudage avec tous les procédés et pour toutes les épaisseurs de tôle</li> </ul>







#### **Positionweld**

## PF Soudure montante, guidage de torche linéaire sans technique du sapin









S355, épaisseur de tôle 5 mm

## PF Soudure montante, guidage de torche linéaire sans technique du sapin








1.4301 épaisseur de tôle 5 mm

#### PD Soudage au plafond, manipulation simple








S355, épaisseur de tôle 5 mm

#### PD Soudage au plafond, manipulation simple







1.4301 épaisseur de tôle 5 mm

## Soudage et brasage de tôles minces d'acier non allié, faiblement allié et hautement allié et de tôles galvanisées

#### Notre solution – coldArc® / coldArc puls® Vos exigences Chaleur minimisée grâce au contrôle numérique du Moins de déformation, colorations thermiques minimales transfert globulaire dans le court-circuit avec le module de puissance RCC (Rapid Current Control) Surface de la soudure plate et lisse et procédé presque Surface de la soudure visuellement attrayante et lisse, sans projections, moins de colorations thermiques et de déformation pour moins de retouches, mouillage peu ou pas de projections exceptionnel des surfaces lors du brasage Pas d'effondrement du bain de fusion, saisie des flancs Jour variable ou inégal sûre même avec défauts d'alignement Réglage optimal de la puissance du procédé, procédé Pénétration sûre de soudage doux et stable Régulation numérique rapide du procédé, facile à guider Manipulation simple Soudage même avec de longs faisceaux de flexibles sans ligne de mesure de tension supplémentaire grâce au module de puissance RCC Projections minimales, impact minimal sur la résistance Soudage et brasage de tôles revêtues (galvanisées) à la corrosion EWM all-in – un générateur pour le soudage all in Flexibilité dans la fabrication avec tous les procédés et pour toutes les épaisseurs de tôle





## coldArc® / coldArc puls®



Soudage de tôles non alliées



Soudage de tôles hautement alliées




Soudage de tôles galvanisées



Brasage de tôles galvanisées



Brasage de tôles à haute résistance, par exemple Usibor®



Brasage de tôles hautement alliées (CrNi)

# Soudage de passes intermédiaires et de finition sur acier hautement allié

── Notre solution – forceArc puls® ──	
<ul> <li>Arc pulsé concentré modifié numériquement</li> </ul>	
<ul> <li>Résultat de soudage presque exempt de projections grâce à une régulation numérique rapide du procédé de soudage</li> <li>Moins d'émissions de fumée de soudage par rapport au soudage à l'arc pulsé</li> </ul>	
<ul> <li>Procédé à chaleur minimale avec une puissance d'arc et une énergie de soudage réduites jusqu'à 20 % par rapport à l'arc pulsé</li> </ul>	
<ul> <li>Possibilité de réduction de la géométrie du cordon grâce à un angle d'ouverture plus petit lors du soudage à plusieurs couches</li> </ul>	
<ul> <li>Soudures d'angle symétriques avec épaisseur de cordon maximale possible (profondeur de gorge)</li> </ul>	
<ul> <li>Température des passes intermédiaires réduite / Réduction des temps d'attente</li> </ul>	
<ul> <li>Surface de la soudure plate et lisse et procédé presque sans projection pour des retouches réduites, colorations thermiques minimales</li> </ul>	
<ul> <li>Régulation numérique rapide du procédé, facile à guider et à contrôler</li> </ul>	
<ul> <li>Surface de la soudure constante avec des positions de torche différentes</li> </ul>	
<ul> <li>EWM all-in – un générateur pour le soudage avec tous les procédés et pour toutes les épaisseurs de tôle</li> </ul>	

#### Vos avantages

#### Économies de coûts globales jusqu'à 30 %

- Abaissement des coûts de main-d'œuvre, de métal d'apport, de gaz de protection et d'énergie
- Réduction du temps de production

#### Jusqu'à 15 % de réduction de l'apport d'énergie

- Moins de retouches (redressage, meulage, nettoyage) grâce à une réduction de la déformation, des colorations thermiques et de la tension
- Réduction au minimum des temps morts grâce à des temps d'attente plus courts lors du soudage à plusieurs couches

#### Profondeur de gorge jusqu'à 20 % plus grande

 Formation de cordon symétrique grâce à une pénétration profonde et concentrée avec saisie de racine sûre

#### Presque sans projections

 Retouches réduites au minimum, également pour les tôles avec surface écaillée ou présentant de fortes impuretés



## forceArc puls®



Face avant : Apport d'énergie réduit avec forceArc puls®, moins d'oxydation de la surface donc aspect amélioré





Face arrière: Apport d'énergie limité avec forceArc puls®, moins d'oxydation de la surface

Dans la gamme de puissance supérieure, forceArc puls® présente un apport d'énergie jusqu'à 15 % inférieur par rapport à l'arc pulsé. Ceci entraîne une coloration thermique réduite et moins de déformation dans la pièce.

#### Vos avantages

- Apport d'énergie réduit
- Énergie de soudage minimisée
- Réduction de la déformation, de la coloration thermique et des tensions
- Réduction des retouches (redressage, meulage, nettoyage)
- Perte en éléments d'alliage réduite entraînant une meilleure résistance à la corrosion





Procédé	forceArc puls®	Pulsé
Dévidage en m/min	13	13
Énergie de soudage en kJ/mm	1,21 (-15 %)	1,44
Vs en m/min	0,45	0,45
Profondeur de gorge	5,7 (+15 %)	4,8

## Soudage d'aluminium et alliages d'aluminium

## Arc pulsé


Vos exigences	Notre solution – l'arc pulsé
Pénétration sûre, saisie des racines et des flancs	<ul> <li>Régulation rapide et stable du procédé par l'utilisation de microprocesseurs de pointe</li> </ul>
Surface de la coudure vicuellement agréable	<ul> <li>Transfert globulaire doux et stable, moins de résidus sur la surface</li> </ul>
Surface de la soudure visuellement agréable	<ul> <li>Aspect du cordon adaptée individuellement grâce au réglage libre de la fonction Superpuls</li> </ul>
Projections minimales	<ul> <li>Amorçage sans projections grâce au dévidoir inversable</li> </ul>
Soudage de toutes les épaisseurs de tôle	Procédé fiable dès 1 mm
Manipulation simple	<ul> <li>Régulation numérique rapide du procédé, facile à guider et à contrôler</li> </ul>
Flexibilité dans la fabrication	<ul> <li>EWM all-in – un générateur pour le soudage avec tous les procédés et pour toutes les épaisseurs de tôle</li> </ul>

#### PC Soudage d'aluminium des deux côtés dans la construction navale













## Soudage d'aluminium et d'alliages d'aluminium Dans les positions difficiles sans technique du sapin


#### **Positionweld**

Vos exigences	Notre solution – Positionweld
Pénétration sûre, saisie des racines et des flancs	<ul> <li>Arc pulsé concentré contrôlé numériquement</li> </ul>
Apport d'énergie contrôlé	<ul> <li>Basculement réglé de façon optimale en usine entre puissance de soudage faible et haute</li> </ul>
Productivité élevée	<ul> <li>Vitesses de soudage élevées par rapport à la technique de balayage traditionnelle</li> </ul>
Surface de la soudure visuellement agréable	<ul> <li>Surface de la soudure plate et striée de manière homogène et procédé presque exempt de projections pour des retouches réduites</li> </ul>
Manipulation simple	<ul> <li>Régulation numérique rapide du procédé, facile à guider et à contrôler</li> </ul>
Flexibilité dans la fabrication	EWM all-in – un générateur pour le soudage avec tous les procédés et pour toutes les épaisseurs de tôle

#### PF Soudage en position montante, manipulation simple









AlMg5, épaisseur de tôle 4 mm

#### PD Soudage au plafond, manipulation simple







AlMg5, épaisseur de tôle 4 mm

## Rechargement par cladding / rechargement dur

Vos exigences	Notre solution – Cladding / rechargement dur
Bonne résistance à la corrosion du rechargement	<ul> <li>Dilution réduite grâce aux procédés optimaux utilisés pour le rechargement</li> </ul>
Moins d'ablation après le soudage	<ul> <li>Formation homogène du rechargement, moins de travail d'enlèvement de copeaux</li> </ul>
Arc stable	<ul> <li>Stabilité élevée du procédé grâce à l'arc régulé numériquement, projections minimales</li> </ul>
Manipulation simple	Facile à utiliser et à régler
	<ul> <li>EWM all-in – un générateur pour le soudage avec tous les procédés et pour toutes les épaisseurs de tôle</li> </ul>
Flexibilité dans la fabrication	<ul> <li>Procédés de rechargement sans supplément de prix pour les alliages de base Co et Ni et les alliages hautement alliés CrNi</li> </ul>





## Cladding / Rechargement dur

#### PA Rechargement de tubes à ailettes





Rechargement résistant à la corrosion de métal Alloy 625 base Ni

#### PA Rechargement MAG + fil chaud pour une vitesse de dépôt supérieure



Nouvelle variante de procédé, combinaison d'un procédé de soudage MAG avec un fil chaud supplémentaire amené.

- Vitesse de dépôt jusqu'à 13,8 kg pour une productivité nettement accrue
- Dilution minimale
- Propriétés encore meilleures des couches déposées
- Structure et réglage du procédé simples
- Convient pour le cladding et le rechargement dur



Plus d'informations



www.ewm-group.com/sl/cladding

## Système de gestion du soudage Welding 4.0 ewm Xnet Un pas vers une technique de soudage plus efficace et

La mise en réseau intelligente et productive de l'homme et de la machine pour un flux de données automatique dans la chaîne de production : avec le nouveau système de gestion du soudage Welding 4.0 ewm Xnet, l'industrie 4.0 fait son entrée dans la fabrication par soudage. Des concepts d'avenir comme la « Smart factory » et la « Digital transformation » deviennent ainsi réalité sans dépenses importantes. Les avantages sont évidents : la mise en réseau renforcée du produit et de

l'homme accroit l'efficacité et la qualité, réduit les coûts et préserve les ressources. Une surveillance intelligente et des procédures transparentes depuis la planification jusqu'au calcul rétrospectif du cordon de soudure en passant par la fabrication, une vue d'ensemble est assurée en permanence. ewm Xnet fournit les avantages de l'industrie 4.0 aux entreprises de soudage quelles que soient leur taille et leur activité. Faites entrer l'avenir dès aujourd'hui dans votre entreprise – contactez-nous.



#### Solutions réseau

#### La solution compacte

- Enregistrement, visualisation et analyse occasionnels de données de soudage et aperçu des générateurs connectés au réseau
- Idéal pour les petites exploitations composées d'une équipe et pour les petites et moyennes entreprises comptant jusqu'à 15 générateurs connectés au réseau

#### La solution standard

- Enregistrement, visualisation et analyse permanents de données de soudage et aperçu des générateurs connectés au réseau
- Solution standard pour moyennes et grandes entreprises comptant jusqu'à 60 générateurs connectés au réseau




## économe en ressources

#### **Xnet Vos avantages**

- Enregistrement de données de soudage
- Enregistrement, visualisation et analyse centralisés
- Surveillance en ligne Commande et surveillance du procédé de soudage d'un nombre illimité de générateurs de soudage depuis un nombre illimité de postes de travail PC
- Analyse, évaluation, reporting et documentation de paramètres de soudage enregistrés en ligne pour chaque générateur de soudage connecté au réseau au moyen de divers outils de documentation et d'évaluation
- Possibilité de transfert sur tous les générateurs de soudage connectés en réseau
- Agencement graphique confortable et facile à éditer de tous les membres du réseau sur la base d'un plan d'atelier pouvant être agrandi par zoom, fenêtre de navigation, etc.

#### **Xnet Les modules et composants**

- Kit de démarrage collecte et gestion des données de soudage et transmission des valeurs de consommation en temps réel
- WPQ-X Manager –créer et gérer des DMOS et les affecter aux soudeurs
- Gestion des pièces gérer les pièces, créer des séquences de soudage, affecter les DMOS
- Xbutton autoriser les accès et affecter les DMOS aux soudeurs via cette clé électronique robuste



## Gestion des pièces ewm Xnet (module 3)

#### Étape 1 –

#### Préparation du travail dans ewm Xnet

- Créer la pièce à fabriquer au bureau par un travail préliminaire sur PC dans ewm Xnet
- Créer la pièce à fabriquer au bureau sur PC
- Créer les données de dessin ou les importer depuis la CAO
- Créer la séquence de soudures
- Affecter les DMOS
- Imprimer un code-barres, l'ajouter à l'ordre de travail ou le coller directement sur la pièce
- Envoi des données de pièce au générateur de soudage via LAN/Wi-Fi
- Les données sont disponibles hors ligne dans le générateur de soudage, par exemple pour une utilisation sur chantier

# BURGET STATE OF THE PARTY OF TH

## Étape 2 –

#### Scanner le code-barres sur la pièce

- Le soudeur scanne le code-barres sur la pièce à l'aide d'un lecteur de code-barres
- Les données de pièce sont chargées dans la commande :
  - · Numéro de commande
  - · Numéro de pièce
- · Groupe de pièces
- · Numéro de série
- · Numéro de lot
- Séquence de soudage (par exemple cordon 1, passe 1, cordon 2, passe 2 etc.)
- DMOS (données de soudage pour chaque passe / cordon)
- · Qualification de soudeur exigée





#### Étape 3 – Xbutton

 Le soudeur s'identifie sur le générateur de soudage via Xbutton pour l'activation du soudage



#### Étape 4 –

Charger les passes et cordons avec la torche de soudage PM et l'affichage graphique selon la séquence de soudage

- Le soudeur commence le travail selon la séquence qui s'affiche
- Tous les paramètres de soudage sont réglés automatiquement par l'appareil pour chaque passe / cordon
- Après chaque passe / cordon, le soudeur valide l'achèvement par une touche sur la torche de soudage PM avec affichage graphique
- Désactivation temporaire, par exemple pour les travaux de pointage, par une touche sur la torche de soudage PM avec affichage graphique
- Affichage avec passes / cordons



## Gestion des pièces ewm Xnet (module 3)


#### L'objectif : accroître la valeur créée par le cordon de soudure.

De la préparation du travail au bureau jusqu'au soudage dans la fabrication : la gestion des pièces ewm Xnet accomplit une mise en réseau complète. Le logiciel accompagne tous les intervenants pendant l'ensemble du processus de travail jusqu'à la fabrication d'une pièce sans défaut et assure activement qu'aucune erreur ne survienne ou que les erreurs sont identifiées et corrigées en temps utile. La gestion des pièces EWM

permet d'atteindre une qualité de soudure élevée et reproductible, mais aussi d'accroître massivement l'efficacité de la fabrication. Par exemple, les temps d'attente improductifs liés à la recherche et au réglage par le soudeur des paramètres de soudage adéquats appartiennent au passé, grâce à une affectation claire des DMOS dans le plan de production.



Code-barres créé à partir du DMOS



Préparation du travail dans ewm Xnet – Étape 1

- Accroissement de la productivité grâce à une transmission de données et une communication électroniques accélérées
- Vitesses de fabrication supérieures grâce à une préparation complète du travail, y compris le réglage automatique des paramètres de soudage pour chaque passe / cordon
- Accroissement de la qualité par la correction des sources d'erreurs – la séquence de soudage définit les DMOS pour chaque passe / cordon individuel





#### **Interface OPC UA**

L'utilisation d'interfaces standardisées, par exemple OPC UA, permet d'exporter les données du système EWM dans un format standard afin de pouvoir les intégrer dans un système de gestion de la production de niveau supérieur.



L'écran en option affiche des informations directement sur le poste de travail, notamment la séquence de soudage

Lecteur de code-barres Lecture de la désignation de pièce – Étape 2




























**Xbutton** Affectation de la pièce à un soudeur – Étape 3





#### Code QR

Connexion de tout appareil mobile, par exemple smartphone, tablette, etc., via Expert XQ 2.0



## Aperçu des options




Dévidoir pivotant



**Extension du mandrin** 



Installation de deux dévidoirs



Support du faisceau de flexibles



Glissière de protection



Filtre à poussière pour source de courant et refroidisseur




Support de torche



Double support de bouteilles







DGC – Régulation électronique du débit de gaz



WHS – Chauffage de la bobine de fil



WRS - Capteur de réserve de fil



Support de torche



Jeu de roues





Suspension grue



Kit Heavy Duty (tôle de protection plus suspension grue)



Raccord pour dévidage depuis un fût



## Répond aux souhaits du soudeur Options Titan XQ


## Dévidoir pivotant – une affaire rondement menée Place pour un dévidoir Drive XQ Rayon de travail étendu grâce à la rotation Installation et retrait du dévidoir sans outil Extension du mandrin – fait de la place pour Permet l'installation du dévidoir Drive XQ avec jeu de roues monté sur l'option dévidoir pivotant Quelques mouvements suffisent – l'extension est simplement placée et fixée sur le mandrin de l'option dévidoir pivotant Installation de deux dévidoirs - changer de tâche de soudage sans temps de préparation Basculement sans effort entre deux tâches de soudage grâce à l'installation de deux dévidoirs Drive XQ sur l'appareil • Échange facile des bobines de fil – les appareils peuvent être séparés Support de faisceau de flexibles – même pour les longues lignes Support pour l'installation de longs faisceaux de flexibles (jusqu'à 40 m), accessoires et torche • Combinaison possible avec l'option de mise à niveau dévidoir pivotant






## Glissière de protection – pour la circulation quotidienne en atelier

 Protège l'installation et les prises branchées des endommagements depuis l'avant




## Filtre à poussière du générateur de soudage et du refroidisseur – la saleté reste dehors

- Protège le générateur de soudage contre l'encrassement externe
- Montage et démontage sans outil pour le nettoyage
- Fixation imperdable
- Facile à nettoyer



#### Support de torche – bien ranger pour bien souder

- Un logement sûr protège contre les dommages
- Pour torches MIG/MAG et TIG
- Peut être vissé simplement sur la poignée de l'installation
- Modèles individuels pour droitiers et gauchers



#### Double support de bouteilles


- Pour le fonctionnement avec deux dévidoirs
- Soudage avec des gaz de protection différents sans longs temps d'équipement

## Tout s'adapte – car tout est ajustable Dévidoir drive XQ Options





#### DGC – Économies de gaz à l'amorçage





## DGC – Régulation électronique du débit de gaz – économiser du gaz tout simplement

- Prévention des erreurs de soudage dues à un excès ou une insuffisance de gaz
- Efficacité grâce aux économies de gaz générées par le réglage précis
- Reproductible à 100 % par réglage numérique et enregistrement dans le JOB correspondant (tâche de soudage)
- Débit de gaz constant par réglage électronique
- Affichage des valeurs de consigne et valeurs réelles du débit de gaz en l/mm
- Particulièrement avantageux en cas de faisceaux longs, par ex. dans la construction navale et métallique
- Pas de bouffée de gaz avec tourbillon lors de l'amorçage de l'arc grâce à une ouverture et fermeture en douceur de la vanne électrique





#### WHS – chauffage de la bobine de fil – échauffez-vous pour une meilleure qualité de cordon

- Prévient la pénétration d'humidité dans le bain de fusion grâce au séchage du fil de soudage au moyen d'un préchauffage
- Température régulée sur 40 °C (réglable)
- Assure des résultats de soudage sans défaut, en particulier pour l'aluminium
- Réduit le risque d'inclusions d'hydrogène



## WRS – capteur de réserve de fil – pas de surprise pendant le soudage

- Avertissement lorsqu'il ne reste que 10 % de la bobine de fil
- Prévient les erreurs de soudure liées à un manque de fil
- Réduit les interruptions par une planification précoce des changements de bobine





#### Support de torche – ne laisse rien brûler

- Plus de sécurité pendant le travail
- Augmente la durée de vie de la torche de soudage
- Met de l'ordre sur le lieu de travail



#### Jeu de roues – rend mobile

- Flexibilité maximale pour Drive XQ
- Confortable car mobile
- De grandes roues (Ø125 mm) pour franchir les obstacles



#### Pieds en caoutchouc – pour que rien ne glisse

• En remplacement des glissières standards



#### Suspension de grue – levage facilité

- Pour un transport facile et sûr
- Mobilité maximale, même en cas de fonctionnement en position suspendue





## Kit Heavy-Duty (tôle de protection plus suspension de grue) – lorsque les choses se corsent

- Protection optimale dans les conditions d'utilisation difficiles
- Pour le fonctionnement en position verticale, horizontale et suspendue
- Tôle de protection pouvant être glissée, thermorésistante et résistante aux chocs
- Suspension de grue pour une mobilité maximale et un transport facile et sûr



## Raccord pour dévidage depuis un fût – souder sans fin

- Meilleure efficacité grâce au dévidage depuis le fût
- Gain de temps grâce à la suppression du remplacement de la bobine de fil



#### Prise de raccordement sur le dévidoir

- Possibilité de branchement de la torche de gougeage et du porte-électrode pour le soudage à l'électrode enrobée
- Encore plus de flexibilité pour l'utilisation



## Débitmètre pour la régulation manuelle du débit de gaz de protection

- Réglage précis et vérification directement sur place
- Particulièrement avantageux en cas de faisceaux longs, par ex. dans la construction navale et métallique


# Accessoires Titan – utiles car orientés utilisateur.

#### Commande à distance R10 19 broches

- Réglage de la vitesse du fil et de la correction de la tension de soudage
- Boîtier métallique robuste avec pieds en caoutchouc, étrier de fixation et électro-aimant de fixation, prise de raccordement 19 broches
- Câble de raccordement séparé au choix 5 m, 10 m ou 20 m















#### Commande à distance RC Expert XQ 2.0

- Réglage et affichage de tous les paramètres de soudage Titan XQ
- Boîtier métallique robuste avec étrier de fixation et 3 aimants de retenue
- Couvercle en plastique
- Prise de raccordement à 7 broches
- Au choix avec câble de raccordement 5 m, 10 m ou 20 m



#### Torche poussé/tiré

- Dévidage sûr et constant de fils fins et tendres, par exemple aluminium, même avec de longs faisceaux de flexibles
- Réglage précis de la force de pression des galets du dévidoir
- Travail sans fatigue grâce à la poignée ergonomique



#### Dévidoir relai miniDrive – allez où vous voulez

- Vous manquez d'espace sur votre lieu de soudage, vous vous trouvez loin de la source de courant et un poids important serait gênant?
   Dans ce cas, le miniDrive est la solution.
- Modèle léger robuste : Seulement 7,5 kg
- Protection optimale grâce aux bords arrondis et aux protections en plastique
- Dévidage sûr même sur de longues distances

Vous trouverez plus d'accessoires sur www.ewm-sales.com

# Soudage automatisé – résultats parfaits avec qualité et rentabilité élevées

Source de courant robot, Titan XQ Rob





Source de courant robot, Titan XQ Rob





Dévidoir robot, M drive 4 Rob 5 XR






Console de montage pour boîte à fluides robot sur le 3ème axe du robot

Torche robot frontDrive avec entraînement tiré intégré








Console de montage pour dévidoir ROB 5 sur le 3ème axe du robot

Torche de soudage robot








Console de montage pour dévidoir ROB 5 derrière le 3ème axe du robot

Torche de soudage robot à arbre creux





# Soudage automatisé – résultats parfaits avec qualité et rentabilité élevées





#### Dévidoir robot M drive 4 Rob 5 XR

## Raccordement fixe vissé et sûr

pour le câble de charge avec couvercle

Raccordement G1/4
pour tuyau de gaz



Raccordement pour guidage du fil

Prise de raccordement, 23 broches

pour faisceau intermédiaire




#### Torche de soudage robot frontDrive

Faisceau de flexibles avec raccord ewm powerConnector

Capot en polycarbonate transparent

ewm

Col de cygne à raccord rapide





Remplacement aisé du col de cygne grâce à un nouveau raccord rapide

#### Entraînement eFeed à 4 galets

- Dévidage fiable grâce à quatre galets entraînés
- Galets de dévidage à marquage couleur, échange sans outil

#### Capot en verre acrylique

pour le contrôle du module d'entraînement

#### Entraînement eFeed à 4 galets

pour les exigences les plus élevées

#### Kits de raccordement disponibles en option

pour divers guidages de fil

#### **Bouton-poussoir**

- Enroulement du fil
- Déroulement du fil
- Test gaz

Rails de fixation stables et isolés



#### Prise de raccordement, 19 broches

pour signaux de commande analogiques comme boîtier coupe-circuit, entraînement de torche poussé/tiré

#### Raccord de torche Euro

(en option fiche Dinse et EWM ECS)

#### Raccord rapide à obturation

disponible en option pour le départ et le retour du liquide de refroidissement







Caractéristiques techniques	Titan XQ 350 puls	Titan XQ 400 puls	Titan XQ 500 puls	Titan XQ 600 puls
Plage de réglage du courant de soudage	5 A - 350 A	5 A - 400 A	5 A - 500 A	5 A - 600 A
Plage de réglage de la tension de soudage	10,2 V - 34 V	10,2 V - 36 V	10,2 V - 40 V	10,2 V - 44 V
Facteur de marche courant de soudage à température ambiantexde 40°C				
100 %	350 A	370 A	470 A	470 A
80 %	-	400 A	500 A	500 A
60 %	-	-	-	550 A
40 %				600 A
Tensions réseau 50 Hz / 60 Hz	3 x -	400 V (de -25 % à +20 %) à	à 3 x 500 V (de -25 % à +1	0 %)
Fusible de secteur (à action retardée)	3 x 20 A	3 x 25 A	3 x 32 A	3 x 32 A
Rendement		88	%	
cos φ		0,	99	
Tension à vide avec tension réseau 3 x 400 V		82	2V	
Puissance raccordée max.	15,4 KVA	18,6 KVA	25,8 KVA	34,1 KVA
Puissance de générateur recommandée	20 KVA	25 KVA	35 KVA	45 KVA
Protection		IP	23	
Classe CEM			4	
Température ambiante		-25 ℃	à 40 °C	
Refroidissement du générateur		Venti	lateur	
Refroidissement de la torche		Gazo	u eau	
Réservoir de liquide de refroidissement		8	L	
Marquage de sécurité		S/	CE	
Normes		CEI 60974	l-1, -2, -10	
Dimensions L x h x l			2 x 678 mm x 26,7 inch	
Poids du générateur refroidi au gaz		114 kg/	251,32 lb	
Poids du générateur refroidi à l'eau		128 kg/ :	282,19 lb	

<sup>\*</sup> Titan XQ 400 / 500 puls





Caractéristiques techniques	Drive XQ
Facteur de marche courant de soudage à température ambiante de 40 °C	
100 % FM	470 A
40 % FM	600 A
Vitesse de dévidage du fil	0,5 m/min à 25 m/min
Équipement en galets en usine	Galets moteur Uni 1,0 à 1,2 mm (pour fil d'acier)
Entraînement	4 galets (37 mm)
Raccord de torche de soudage	Raccord Euro
Adaptation aux orifices d'inspection	Complet, à partir de 42 cm (ovale)
Diamètre de la bobine de fil	Bobines de fil normalisées de 200 mm à 300 mm
Protection	IP 23
Classe CEM	Α
Température ambiante	-25 °C à 40 °C
Marquages de sécurité	CE
Normes	CEI 60974-1, -5, -10
Dimensions L x h x l	660 x 380 x 280 mm 26 x 15 x 11 inch
Poids	13 kg 28,66 lb



Demandez dès maintenant des documents d'information ou prenez contact avec nous, nous serons heureux de vous conseiller!

Télécharger fichier PDF www.ewm-group.com/sl/brochures

Tel. +49 02680 181-0 info@ewm-group.com www.ewm-group.com/contact





Brochure maXsolution - Conseils en matière d'innovation et de technologie



Brochure Gamme de produits, prestations de service



Brochure Titan XQ puls



Catalogue Générateurs de soudage et accessoires



Catalogue Torches de soudage et accessoires



Catalogue Accessoires relatifs au soudage



Manuel Métaux d'apport



Manuel Lexique du soudage EWM

#### **EWM AG**

Dr. Günter-Henle-Straße 8 D-56271 Mündersbach Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244 www.ewm-group.com info@ewm-group.com

Vente / Conseil / S.A.V.





